

BME-Group	Datum	:
Walaardt Sacréstraat 405	Code	:
1117 BM SCHIPHOL	Rev	:
NEDERLAND	Pagina/Page/Seite/Page	:

Product

- **Hijsband** van polyester (PES), EN 1492-1 volgens formulier B2, met label en versterkte eindlussen.
- **Lifting/Webbing** sling made of polyester (PES), EN 1492-1 according to form B2, with carrying label and reinforced end loops.
- **Hebeband** aus Polyester (PES), EN 1492-1 nach Form B2, mit Tragelabel und verstärkten Endschlaufen.
- **Sangle de levage** en polyester (PES), EN 1492-1 selon la forme B2, avec étiquette de portage et boucles d'extrémité renforcées.
- Cinghia di sollevamento di Polyester (PES, EN 1492-1 secondo il modulo B2, con etichetta e anelli terminali rinforzati.

Caratteristiche

- cucito in due strati, finito in PU e fissato termicamente
- strisce di tonnello intrecciate
- facilità d'uso grazie al peso ridotto
- nessun rischio di lesioni alle mani
- Trattamento delicato della superficie delle merci trasportate
- Distribuzione uniforme della pressione su cariche sensibili alla pressione e alla tensione
- Resistente ai raggi UV, nessun invecchiamento o sbriciolamento del materiale
- allungato, basso allungamento (< 4 %)

Materiaal/Material/Material/Matériel/Materiale

Band/Webbing/Band/Sangle/Cinturino100% Polyester (PES)

Garen/Thread/Garn/Fil/Filato.....100% Polyester (PES)

Toepassing/Application/Anwendung/Utilization/Applicazione

Hijs-/Hefactiviteiten/ Lifting/hoisting activities /Hebe Arbeiten / Activités de levage/Attività di sollevamento

Inspection/Ispection/Inspektion/Inspection/Ispezione

Voorafgaand aan elk gebruik / Before each use /Bevor jeder gebrauch / avant chaque utilization/Prima di ogni utilizzo

Certificaat/Certificate/Zertifikat/Certificat/Certificato

Scan QR code voor certificaat / Scan QR code for certificate/Scansione codice QR per il certificato

QR-Code für Zertifikat scannen / Scanner le code QR pour trouver le certificat

Productie volgens Standaard/Manufactured according to the standard

Produktion nach Standard/Production selon la norme/Produzione secondo gli standard

EG machine directive (89/392/EEG) /

Toevoeging/Addition/Zusatz/Avec l'ajout/Aggiunta: + (93/68/EEG) NEN-EN 1492-1

Leveringsvorm / Delivery method / Lieferform /Mode de Livraison/Modulo di consegna

Elk product is verpakt in PE zak voorzien van een sticker

Each product is packaged in a PE bag with a sticker.

Jedes Produkt ist in einem PE-Beutel mit einem Aufkleber verpackt.



Chaque produit est emballé dans un sac en polyéthylène avec un autocollant.

Ogni prodotto è confezionato in un sacchetto di PE con un adesivo.

HIJSBAND - HEBEBAND – WEBBING/LIFTING SLING – ELINGUE/SANGLE DE LEVAGE- CINGHIA DI SOLLEVAMENTO

BME product code	Afmetingen Measurements Abmessungen Dimensions Dimensioni	Maximum		Strepen Lines Linien Lignes Linee	EAN-code	HS-code
		Hijslast	Kleur			
		Workload	Color			
		Arbeitsbelastung	Farbe			
		Charge Carico di sollevamento	Couleur Colore			
P1-30D4-100	4 x 30 x 1000mm	1000 kg	Paars	1	8720297821097	5609000000
P1-30D4-200	4 x 30 x 2000mm	1000 kg	Violett	1	8720297821103	5609000000
P1-30D4-400	4 x 30 x 4000mm	1000 kg	Violet/Viola	1	8720297821110	5609000000
P1-60D4-200	4 x 60 x 2000mm	2000 kg	Groen/Green	2	8720297821127	5609000000
P1-60D4-300	4 x 60 x 3000mm	2000 kg	Gruen/Vert/Verde	2	8720297821134	5609000000
P1-60D4-400	4 x 60 x 4000mm	2000 kg	Groen/Green	2	8720297821141	5609000000
P1-60D4-500	4 x 60 x 5000mm	2000 kg	Gruen/Vert/Verde	2	8720297822025	5609000000
P1-60D4-600	4 x 60 x 6000mm	2000 kg	Gruen/Vert/Verde	2	8720297822056	5609000000
P1-90D4-300	4 x 90 x 3000mm	3000 kg	Geel/Yellow	3	8720297821158	5609000000
P1-90D4-400	4 x 90 x 4000mm	3000 kg	Gelb/Jaune/Giallo	3	8720297821165	5609000000

VEILIGE WERKLAST/SAFE WORKING LOAD/SICHERE ARBEITSBELASTUNG/CHARGE DE TRAVAIL SURE/ CARICO DI LAVORO SICURO

Breedte Width Breite Largeur Larghezza	Kleur Color Farbe Couleur Colore	Lijnen Lines Linien Lignes Linee	100%	200%	80%	140%	100%
							
30MM		1	1000 kg	2000 kg	800 kg	1400 kg	1000 kg
60MM		2	2000 kg	4000 kg	1600 kg	2800 kg	2000 kg
90MM		3	3000 kg	6000 kg	2400 kg	4200 kg	3000 kg

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Hijsbanden mogen niet worden gebruikt voor een grotere werklast dan op het etiket is aangegeven.
2. Beschadigde banden mogen nooit worden gebruikt
3. Zorg ervoor dat de band correct is geplaatst; de band mag niet in contact komen met scherpe randen/hoeken.
4. Gebruik de hijsband niet om lading te slepen.
5. Gebruik alleen gladde, afgeronde hijskaken met de juiste radius.
6. Hijsbanden die in contact zijn gekomen met alkaliën, oxidatiemiddelen of organische oplosmiddelen moeten ter beoordeling aan uw leverancier worden voorgelegd.
7. Zorg er te allen tijde voor dat de last correct over de hijsbanden wordt verdeeld.
8. Als er kans is op wrijving en/of snijden in de band, gebruik dan slijtagebedden als preventieve maatregel.
9. Er mogen geen knopen in de hijsband zitten; dit zal de breeksterkte aanzienlijk verminderen.
10. Er mogen geen slagen in de hijsband zijn tijdens het laden.
11. Vermijd het gebruik/laden van/met de hijsband met schokken.
12. Zorg ervoor dat de hijsband niet wordt blootgesteld aan temperaturen onder -40 °C en boven 100 °C.

USE

1. Lifting slings must not be used for a higher working load than indicated on the label
2. Damaged slings should never be used.
3. Make sure that the sling is correctly positioned; the sling must not come into contact with sharp edges / corners
4. Do not use the sling for towing cargo.
5. Use only smooth, rounded lifting hooks with the correct radius.
6. Lifting slings that have been in contact with alkalis, oxidizing agents or organic solvents should be presented to your supplier for evaluation.
7. Ensure at all times that the load is correctly distributed on the lifting slings.
8. If the load is likely to rub and/or cut into the sling, use wear covers as a preventive measure.
9. Do not tie knots in the lifting sling; this will reduce the breaking strength considerably.
10. There must be no kinks in the lifting sling during loading.
11. Avoid loading the lifting sling in shocks.
12. Make sure that the lifting sling is not exposed to temperatures below -40 °C and above 100 °C.

VERWENDUNG

1. Hebebänder dürfen nicht für eine größere Arbeitslast als auf dem Etikett angegeben verwendet werden.
2. Beschädigte Bänder sollten niemals verwendet werden.
3. Stellen Sie sicher, dass der Band richtig positioniert ist; der Band darf nicht mit scharfen Kanten / Ecken in Berührung kommen.
4. Verwenden Sie das Hebeband nicht zum Abschleppen von Ladung.
5. Nur glatte, abgerundete Hebehaken mit dem richtigen Radius verwenden.
6. Hebebänder, die mit Alkalien, Oxidationsmitteln oder organischen Lösungsmitteln in Kontakt gekommen sind, sollten Ihrem Lieferanten zur Beurteilung vorgelegt werden.
7. Stellen Sie zu jeder Zeit sicher, dass die Last richtig auf die Hebebänder verteilt ist.
8. Wenn Reibung und/oder Einschnitten des Bandes wahrscheinlich ist, verwenden Sie zur Vorbeugung Verschleißabdeckungen.
9. Es dürfen keine Knoten in das Hebeband gelegt werden; dies reduziert die Bruchfestigkeit erheblich.
10. Beim Beladen darf es keine Schläge im Hebeband geben.
11. Vermeidet die Belastung des Hebebandes in Stößen
12. Stellen Sie sicher, dass das Hebeband keinen Temperaturen unter -40 °C und über 100 °C ausgesetzt wird.

UTILIZATION

1. Les élingues/sangle de levage ne doivent pas être utilisées pour une charge utile supérieure à celle indiquée sur l'étiquette
2. Les sangles endommagées ne doivent jamais être utilisées.
3. Il faut s'assurer que l'élingue est correctement positionnée ; l'élingue ne doit pas entrer en contact avec des arêtes/coins vifs.
4. N'utilisez pas la sangle de levage pour remorquer une cargaison.
5. N'utilisez que des crochets de levage lisses, arrondis et de rayon correct.
6. Les sangles de levage qui ont été en contact avec des alcalis, des agents oxydants ou des solvants organiques doivent être présentées à votre fournisseur pour évaluation.
7. S'assurer à tout moment que la charge est correctement répartie sur les sangles de levage.
8. S'il y a un risque de frottement et/ou de coupure du pneu, utilisez des protections contre l'usure à titre préventif.
9. Ne pas faire de nœuds dans la sangle de levage ; cela réduirait considérablement la résistance à la rupture.
10. Il ne faut pas que le pneu soit tordu dans la sangle de levage pendant le chargement.
11. Éviter de charger la sangle de levage avec des chocs
12. s'assurer que la sangle de levage n'est pas exposée à des températures inférieures à -40 °C et supérieures à 100 °C

MANUALE UTENTE

1. Le cinghie di sollevamento non devono essere utilizzate per un carico di lavoro superiore a quello indicato sull'etichetta.
2. I pneumatici danneggiati non devono mai essere utilizzati
3. Assicurarsi che il pneumatico sia posizionato correttamente; il pneumatico non deve venire a contatto con spigoli/angoli taglienti.
4. Non utilizzare il nastro per trascinare i carichi.
5. Utilizzare solo ganci di sollevamento lisci e arrotondati con il raggio corretto.
6. I nastri di sollevamento che sono venuti a contatto con alcali, ossidanti o solventi organici devono essere sottoposti al vostro fornitore per una valutazione.
7. Assicuratevi sempre che il carico sia distribuito correttamente sulle imbracature.
8. In caso di rischio di attrito e/o di taglio della cinghia, utilizzare come misura preventiva dei tamponi antiusura.
9. Non ci dovrebbero essere nodi nella cinghia di sollevamento; questo ridurrà significativamente la resistenza alla rottura.
10. Durante il carico non dovrebbero esserci colpi nel nastro di sollevamento.
11. Evitare l'uso/caricamento di/con l'imbragatura con gli urti.
12. Assicurarsi che l'imbragatura non sia esposta a temperature inferiori a -40 °C e superiori a 100 °C.